

TEST REPORT

報告號碼： HLC0082/2023

頁數： 1 of 2

日期：2023 年 12 月 14 日

京典衛浴股份有限公司
新北市蘆洲區集賢路 217-1 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： 安全扶手產品型號： AH513

我們依照客戶要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： 靜態荷重試驗測試方法及結果： --詳附頁--收樣日期： 2023 年 12 月 07 日測試日期： 2023 年 12 月 07 日 ~ 2023 年 12 月 14 日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

蘇國銓
經理



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

報告號碼： HLC0082/2023

頁 數： 2 of 2

測試方法：


- (a). 將樣品固定於水泥牆試體上。
- (b). 於樣品握把中間 100 mm 區域施加一垂直向下 120 kg 之荷重，並保持 24 小時。
- (c). 移除荷重後，目視檢查樣品外觀是否有損壞現象，並記錄任何發現。

測試結果：

樣品	測試荷重 (kg)	測試時間 (小時)	結果
安全扶手 (AH513)	120	24	試驗後，目視檢查樣品無可見之結構損壞現象。

- 備註：
- 1. 本報告不得分離，分離使用無效。
 - 2. 鎖固用配件係由客戶所提供。

- 照片 -



--- 以下空白 ---